

NO. DE SERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA EMBARQUE	CLIENTE LOCALIZACIÓN	APLICACIÓN Y/O COMENTARIOS
S1020P000	1) Filtro de 10' de diám. X 20' de cara, completo con envolvente de ac. inox. 304. Ing. Ricardo Cordova, Tel. 01 (278) 73 222 00 Ext. 230	08/11/1997	Ingenio Constanca, S.A. de C.V. 95093 Tezonapa, Veracruz	Alimenticia (Azúcar)
S1220P002	1) Filtro de 12' de diám. X 20' de cara, completo con envolvente de ac. inox. 304. Ing. Guadalupe Sandoval Ruiz, Tel. 01 (983) 878 0108	25/07/2001	Ingenio San Rafael de Pucte, S.A. de C.V. Ejido Pucte Alvaro Obregon Chetumal, Quintana Roo	Alimenticia (Azúcar)
S816P006	1) Filtro de 8' de diám. X 16' de cara, completo con envolvente, tina y agitador de ac. inox. 304. Ing. Guillermo Rolon, Tel. 01 (312) 395 0121, ext. 224	04/01/2002	Ingenio Queseria, S.A. de C.V. Juan M. Cardenas no. 1 Quesería, Colima.	Alimenticia (Azúcar)
S1020P003	1) Filtro de 10' de diám. X 20' de cara, completo con envolvente de ac. inox. 304. Ing. Manuel Narro Cespedes, Tel. 01 (964) 620 6051	26/02/2002	Ingenio Huixtla, S.A. de C.V. Km. 8 Carr. El Arenal 30640 Huixtla, Chiapas	Alimenticia (Azúcar)
S1020P004	1) Filtro de 10' de diám. X 20' de cara, completo con envolvente, tina y agitador de ac. inox. 304. Ing. Ricardo Saucedo, Tel. 01 (482) 366 0320	18/04/2002	Ingenio San Miguel del Naranjo, S.A. de C.V. Domicilio Conocido El Naranjo, San Luis Potosí	Alimenticia (Azúcar)
S1020P009	1) Filtro de 10' de diám. X 20' de cara, completo con envolvente de ace. Inox. Ing. Sebastian Rodríguez. Tel 01(846) 266 0934	11/11/2003	Fomento Azucareo del Golfo, S.A. de C.V. Alto del Estero del Mpio. De Pánuco Pánuco, Veracruz	Alimenticia (Azúcar)
S1224P011	1) Filtro de 12' de diam. X 24' de cara, completo con envolvente, tapas, tina y agitador de ac. Inox. 304. Ing. Guillermo Rolon, Tel: 01 (312) 395 0120	15/12/2006	Ingenio Queseria, S.A. de C.V. Queseria Colima.	Alimenticia (Azucar)
S1020P013	1) Filtro de 10' de diam. X 20' de cara, completo fabricado en ac. Inox. 304 con sistema anti-retorno. Ing. Humberto García Tel: 01 (734) 343 1215	08/11/2007	Fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata Zacatepec, Morelos	Alimenticia (azucar)

NO. DE SERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA EMBARQUE	CLIENTE LOCALIZACIÓN	APLICACIÓN Y/O COMENTARIOS
S1020P014	1) Filtro de 12' de diam. X 20' de cara, completo fabricado en ac. Inox. 304 con sistema anti-retorno. Ing. Antonio Juarez Tel: 01 (284)944 0295	25/11/2007	Fideicomiso Ingenio San Pedro Lerdo de Tejada, Ver.	Alimenticia (azucar)
S1020P016,17	2) Filtros de 10' de diam. X 20' de cara completos, fabricados en ac. Inox. 304, con sistema anti-retorno Ing. Nolberto Leiva Tel: + 501 322 2150	01/02/2008	Belize Sugar Ltd. Tower Hill Orange, Belize	Alimenticia (azucar)
S1232P019	1) Filtro de 12' de diam. X 32' de cara completo, fabricado en ac. Inox. 304, con sistema anti-retorno	05/10/2009	Grupo Beta San Miguel Ingenio San Miguel del Naranjo	Alimenticia (azucar)
S1020P014	1) Filtro de 12' de diam. X 20' de cara, completo fabricado en ac. Inox. 304 con sistema anti-retorno. Ing. Antonio Juarez Tel: 01 (284)944 0295	25/11/2008	Fideicomiso Ingenio San Pedro Lerdo de Tejada, Ver.	Alimenticia (azucar)
S1020P016,17	2) Filtros de 10' de diam. X 20' de cara completos, fabricados en ac. Inox. 304, con sistema anti-retorno Ing. Nolberto Leiva Tel: + 501 322 2150	01/02/2008	Belize Sugar Ltd. Tower Hill Orange, Belize	Alimenticia (azucar)
S1020P025	1) Filtro de 10' de diam. X 20' de cara completo, fabricado en A-36, con sistema anti-retorno Ing. Esteban Clara Tel: 01 (982) 81 34923	16/11/2012	Impulsora Azucarera del Trópico La Joya, Champoton	Alimenticia (azucar)
S1020P026	1) Filtro de 10' de diam. X 20' de cara completo, fabricado en A-36, con sistema anti-retorno Ing. Roberto Lira, Tel. 01 (294) 945 0068	30/11/2012	Cia. Industrial Azucarera, S.A. de C.V. Calle Principal s/n 95850 Juan Diaz Covarrubias, Ver.	Alimenticia (azucar)
S1020P027	1) Filtro de 10' de diam. X 20' de cara completo, envolvente en 304, complemento en A-36, con sistema anti-retorno. Ing. Elio Calderon Estrada Tel: 01 (357) 388 0003	12/11/2014	Ingenio José Maria Morelos, S.A. de C.V. Domicilio Conocido Casimiro Castillo, Jalisco	Alimenticia (azucar)
S1220P028	1) Filtro de 12' de diam. X 20' de cara, completo fabricado en ac. Inox. 304 con sistema anti-retorno. Ing. Alfredo Huerta Tel: 01 (481) 382 2117	22/10/2014	Ingenio Plan de Ayala, S.A. de C.V. Cd. Valles, S.L.P.	Alimenticia (azucar)

NO. DE SERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA EMBARQUE	CLIENTE LOCALIZACIÓN	APLICACIÓN Y/O COMENTARIOS
S68P00A	1) Filtro de 6' de diám. X 8' de cara, completo con descarga de rodillos fabricado en ac. inox. 304, de alta sumergencia. Ing. Eliseo Sandoval, Tel. 01 (272) 728 2801	15/06/1996	Kimberly Clark de México, S.A. de C.V. Complejo Orizaba Escamela, Ixtac Veracruz	Pulpa y Papel
S63P001	1) Filtro de 6' de diám. X 3' de cara, tipo precapa fabricado en ac. al cabón A-36.	02/07/2000	Interfil, S.A. de C.V. Avenida Dos no. 2, Parque Ind. Cartajena 54918 Tultitlan, Edo. de México	Lodos
S1014P005	1) Filtro de 10' de diám. X 14' de cara, completo tipo tambor raspador, fabricado en ac. tipo A-36. Ing. Margarito Gordillo, Tel. 01 (762) 622 1499	15/01/2002	Industrial Minera México, S.A. de C.V. Unidad Taxco 40200 Taxco Guerrero, Méx.	Minería
S1010P007	1) Filtro de 10' de diám. X 10' de cara, completo tipo tambor raspador, con envolvente y tapas de ac. inox. tipo 304. Ing. Gustavo Carrasco, Tel. 01 (621) 476 0053	08/07/2002	Compañía Fresnillo, S.A. de C.V. Unidad Naica Domicilio conocido Naica, Chihuahua	Minería
S1010P008	1) Filtro de 10' de diám. X 10' de cara, completo tipo tambor raspador, con envolvente y tapas de ac. inox. tipo 304. Ing. Gustavo Carrasco, Tel. 01 (621) 476 0053	28/04/2003	Compañía Fresnillo, S.A. de C.V. Unidad Naica Domicilio conocido Naica, Chihuahua	Minería Azucar
S0812P010	1) Filtro completo con descarga de rodillos de 8' de diam. X 12' de cara en acero al carbón. Ing. Jose M. Rivero Tel: 01 (636) 692 0929	07/07/2005	Minera Bismark, S.A. de C.V. Cd. Juarez Chih.	Minería
S066P012	1) Filtro completo tipo raspador de 6' de diám. X 6' de cara en acero al carbón, con sistema Anti-Retorno. Ing. Rafael Medina Tel: 01 (628) 525 0099	05/05/2007	Minera San Fco. Del Oro, S.A. de C.V. Chihuahua, Chih.	Minería
S066P015	1) Filtro completo tipo raspador de 6' de diám. X 6' de cara en acero al carbón, con sistema Anti-Retorno. Ing. Rafael Medina Tel: 01 (628) 525 0099	18/12/2007	Minera San Fco. Del Oro, S.A. de C.V. Chihuahua, Chih.	Minería

NO. DE SERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA EMBARQUE	CLIENTE LOCALIZACIÓN	APLICACIÓN Y/O COMENTARIOS
S32P018	1) Estacion de Filtrado de 3' de diam. X 2' de cara completa con accesorios sobre plataforma	09/09/2009	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología Y Diseño del Estado de Jalisco A. C.	Alimenticia
S066P020	1) Filtro completo tipo raspador de 6' de diám. X 6' de cara en acero al carbón, con sistema Anti-Retorno. Ing. Rafael Medina Tel: 01 (628) 525 0099	01/08/2009	Minera San Fco. Del Oro, S.A. de C.V. Chihuahua, Chih.	Minería
S812P021	1) Filtro completo tipo raspador de 8' de diam. X 12' de cara en acero inoxidable tipo 304, 35 % sum Ing. Ruben Melendez tel 01(81) 1158 8181	08/03/2010	Agricel, S.A. de C.V. Mineria 201 , Santa Catarina N.L.	Quimica
S1214P022	1) Filtro completo de 12 X14 tipo raspador mano Der con 37% sumergencia, en A-36 Ing. Roberto Perez Ponce Tel: 01(496)967 6000	20/10/2011	Grupo Frisco Minera Real de Angeles Unidad Asientos	Minería
S066P023	1) Filtro completo tipo raspador de 6' de diám. X 6' de cara en acero al carbón, con sistema Anti-Retorno. Ing. Rafael Medina Tel: 01 (628) 525 0099	04/08/2012	Minera San Fco. Del Oro, S.A. de C.V. Chihuahua, Chih.	Minería
S066P024	1) Filtro completo tipo raspador de 6' de diám. X 6' de cara en acero al carbón, con sistema Anti-Retorno. Ing. Rafael Medina Tel: 01 (628) 525 0099	04/08/2012	Minera San Fco. Del Oro, S.A. de C.V. Chihuahua, Chih.	Minería

NO. DE SERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA EMBARQUE	CLIENTE LOCALIZACIÓN	APLICACIÓN Y/O COMENTARIOS
PM06303	1) Repulper para filtro de discos de 10' X 16'. fabricado en ac. al cabón A-36. Ing. Francisco Marmolejo, Tel. 01 (427) 672 1193	25/10/1993	Cartones Ponderosa, S.A. de C.V. Libramiento a Tequisquiapan Km. 4 San Juan del Rio, Qro.	Pulpa y Papel
PM07304	2) Ensamble de Espiral para Clasificador de sólidos de 42" X 22'-4", de triple paso en ac. al carbón A-36. Ing. Omar Ambris, Tel. 01 (753) 532 0333	01/04/1994	Servicios Minero Metalurgicos de Occidente Tramo Carr. La Mira Arteaga s/n La Mira, Lázaro Cárdenas Mich.	Minería
PM07324	1) Ensamble de Espiral para Clasificador de sólidos de 42" X 22'-4", de triple paso en ac. al carbón A-36. Ing. Omar Ambris, Tel. 01 (753) 532 0333	17/07/1995	Servicios Minero Metalurgicos de Occidente Tramo Carr. La Mira Arteaga s/n La Mira, Lázaro Cárdenas Mich.	Minería
PM09645	1) Tambor de 8' X 16', envolvente en ac. inox 304, con tubería int. de ac. inox. 304. Ing. Javier Uribe, Tel. 01 (832) 235 0164	09/10/1996	Cia. Azucarera del Rio Guayalejo, S.A.de C.V. Cordoba no. 42 - Piso 11 06700 México, D.F.	Azúcar
PM09758	1) Mecanismo de descarga p/ Filtro de 10' de 16', fabricado en ac. al carbón A-36. Sr. Guillermo Mendoza, Tel. 01 (354) 542 0366	03/03/1997	Ingenio Santa Clara, S.A. de C.V. Av. Del Trabajo no. 2 Col. Centro Municipio de Tocumbo, Michoacan	Azúcar
I077007	2) Tambores de 8' X 16', envolvente de ac. inox. 304 con tubería int. de ac. inox. 304. Ing. Miguel Angel Andrade, Tel. 01 (481) 382 2117	19/12/1997	Ingenio Plan de Ayala, S.A. de C.V. Carretera al ingenio Km 3.5 Cd. Valles, San Luis Potosí	Azúcar
I08015	1) Ensamble de Espiral para Clasificador de sólidos de 42" X 22'-4", de triple paso en ac. al carbón A-36. Ing. Omar Ambris, Tel. 01 (753) 532 0333	19/01/1998	Servicios Minero Metalurgicos de Occidente Tramo Carr. La Mira Arteaga s/n La Mira, Lázaro Cárdenas Mich.	Minería
I080254	2) Ensamble de Espiral para Clasificador de sólidos de 42" X 22'-4", de triple paso en ac. al carbón A-36. Ing. Omar Ambris, Tel. 01(753)532 0333	14/05/1998	Servicios Minero Metalurgicos de Occidente Tramo Carr. La Mira Arteaga s/n La Mira, Lázaro Cárdenas Mich.	Minería

NO. DE SERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA EMBARQUE	CLIENTE LOCALIZACIÓN	APLICACIÓN Y/O COMENTARIOS
OT0899069	2) Reacondicionamiento de filtros marca Door-Oliver de 8' X 16', cambio de tubería interior, conversión a una sola válvula de alto flujo, cambio chumacera. Ing. Rogelio Rojo Vega, Tel. 01 (668) 812 4993	12/01/2000	Cia. Azucarera Los Mochis, S.A. de C.V. Prolongación V. Guerrero s/n 81200 Los Mochis, Sinaloa	Azúcar
OT1299108	1) Ensamble de Agitador tipo rastrillo para filtro de 11.5' de diám. X 20' de cara, en ac. al cabón A-36 Ing. Armando Juarez, Tel. 01 (55) 5264 0036	06/04/2000	Industrial Minera México, S.A. de C.V. Unidad San Martín Domicilio Conocido, Sombrerete Zacatecas	Minería
OT030015	1) Reacondicionamiento de filtro marca Door-Oliver de 8' X 14', cambio de tubería interior, conversión a una sola válvula de alto flujo, cambio chumacera. Ing. José Luis Moreno Buendía, Tel. 01 (294) 945 0068	18/05/2000	Cia. Industrial Azucarera, S.A. de C.V. Calle Principal s/n 95850 Juan Díaz Covarrubias, Ver.	Azúcar
OT070048	1) Reacondicionamiento de filtro marca Stock-Dale de 8' X 16', cambio de tubería interior, conversión a una sola válvula de alto flujo, cambio chumacera. Ing. Napoleón Gutiérrez, Tel. 01 (459) 341 0199	12/09/2000	Ingenio Pedernales, S.A. de C.V. José Ma. Morelos Ote. No. 17 61671 Pedernales, Mich.	Azúcar
OT070046	2) Reacondicionamiento de filtro marca Eimco de 8' X 16', cambio de tubería interior, conversión a una sola válvula de alto flujo, cambio chumacera. Ing. Juan Antonio Juárez, Tel. 01 (288) 882 1358	12/10/2000	Ingenio San Gabriel, S.A. de C.V. San Gabriel no. 220 95400 Cosamaloapan, Ver.	Azúcar
OT0800059	1) Reacondicionamiento de filtro marca Eimco de 10' X 20', cambio de tubería interior, conversión a una sola válvula de alto flujo, cambio chumacera. Ing. Humberto García, Tel. 01 (278) 736 0420	30/10/2000	Ingenio Constancia, S.A. de C.V. 95093 Tezonapa, Veracruz	Azúcar
OT0101002	1) Conversión de Filtro Komeline Sanderson a tipo precapa. Ing. Alfonso Gerrero, Tel. 01 (777) 329 0300	03/04/2001	Mexama, S.A. de C.V. Calle 37-E no. 95 Civac 62500 Jiutepec, Morelos	Químico

NO. DE SERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA EMBARQUE	CLIENTE LOCALIZACIÓN	APLICACIÓN Y/O COMENTARIOS
OT0901043	1) Mecanismo de descarga tipo flotante para filtro de 10' de 20', 2) Mecanismos de descarga tipo flotante para filtro de 8' X 16', en ac. A-36 Ing. José Refugio Ríos, Tel. 01 (375) 758 0571	01/11/2001	Ingenio San Francisco Ameca, S.A. de C.V. Aledanos Población 46600 Ameca, Jal.	Azúcar
OT0801034	Reacondicionamiento de Filtros no. 3, 4 y 5, cambio de tubería interior, conversión a una sola válvula de alto flujo, cambio de chumacera y muñones. Ing. Miguel Angel Andrade, Tel 01 (481)382 0730	07/11/2001	Ingenio Plan de Ayala, S.A. de C.V. Carretera al ingenio Km 3.5 Cd. Valles, San Luis Potosí	Azúcar
OT1001050	1) Reacondicionamiento de filtro marca Door-Oliver de 8' X 16', cambio de tubería interior, conversión a una sola válvula de alto flujo, cambio chumacera. Ing. José Luis Moreno, Tel. 01 (294) 945 0068	11/12/2001	Cia. Industrial Azucarera, S.A. de C.V. Calle Principal s/n 95850 Juan Diaz Covarrubias, Ver.	Azúcar
OT0802032	1) Mecanismo de descarga tipo flotante para filtro de 8' X 16', fabricado en ac. A-36 Sr. Rafael Jiménez Lozado, Tel. 01 (274) 758 0001	12/09/2002	Ingenio La Margarita, S.A. de C.V. Km. 69 FFCC Cordoba- Tierra Blanca 68422 Estación Vicente, Oaxaca.	Azúcar
OT0802033	1) Tambor completo con envolvente de ac. inox. 304 con tubería interior en ac. inox. 304, para Filtro de 10' X 20'. Ing. José Pérez Castro, Tel. 01 (489) 375 0060	12/10/2000	Ingenio El Higo, S.A. de C.V. Ribera no. 39 92065 El Higo, Veracruz	Azúcar
OT1203068	1) Tambor completo de 6' de diám. X 6' de cara, fabricado en acero inox. tipo 304. Ing. Jorge Martínez, Tel. 01(33) 366 805 70	01/04/2004	Celulosa y Derivados, S.A. de C.V. Carretera a el Salto Km. 3 El salto Jalisco	Químico
OT0604038	1) Reparación de flecha de mecanismo de celdas de flotación. Ing. Julian Hernandez S., Tel. 01 (493) 932 1714	09/04/2004	Compañía Fresnillo, S.A. de C.V. Prolongación Av. Hidalgo S/N Fresnillo, Zacatcas	Minería

NO. DE SERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA EMBARQUE	CLIENTE LOCALIZACIÓN	APLICACIÓN Y/O COMENTARIOS
OT0804062	1) Reparación y reacondicionamiento de Filtro de 8' X 10', cambio de tubería interior, cambio de válvula, etc. Ing. Ignacio del Toro V. , Tel: 01 (387)799-0071	10/20/2004	Cia. Azucarera del Ingenio Bellavista, S.A. de C.V. Av. Del Trabajo no. 18 C.P. 45720, Bellavista Jal.	Azúcar
OT0904064	1) Reacondicionamiento de filtro de Cachaza de 10' X 20', cambio de tubería interior, tiras divisorias, etc. Ing. Sebastian Rodríguez. Tel 01(846) 266 0934	11/05/2004	Fomento Azucareo del Golfo, S.A. de C.V. Alto del Estero del Mpio. De Pánuco Pánuco, Veracruz	Azúcar
OT0904063	1) Reparación y reacondicionamiento de Filtros 1,2 y 3. Cambio de tubería interior, cambio de sistema de descarga, cambio de agitador, reemplazo de tiras divisorias, cambio de válvula reguladora, etc. Ing. Andres Vazquez Tel: 01 (481) 381 4990	10/06/2004	Ingenio Plan de San Luis, S.A. de C.V. Ejida La Hincada Mpio de Cd. Valles, S.L.P.	Azúcar
OT1004072	1) Reparación y reacondicionamiento de Filtros 1 y 3. Cambio de tubería interior, anillos finales e intermedios. Ing. Amado Nieva Tel: 01 (296) 962 2055	10/14/2004	Ingenio El Modelo, S.A. de C.V. Salvador Esquer no. 9 Cd. Cardel, Ver.	Azúcar
OT1004074	1) Reparación de Filtro de precapa de 6' X 10', cambio de válvula de vacío, muñones, alojamiento de engranes. Ing. Jaime Valverde Tel: 5565 5999	12/29/2004	Enmex, S.A. de C.V. Rio Lerma no. 228 Tlalne. Edo. de Mex.	Químico
OT 1004075	2) Ensamblajes de espiral de triple entrada de 42" de diámetro X 22'-4" de longitud. Ing. Omar Ambris, Tel. 01 (753) 532 0333	14/03/2005	Servicios Minero Metalurgicos de Occidente Tramo Carr. La Mira Arteaga s/n La Mira, Lázaro Cárdenas Mich.	Minería
OT0305011	1) Reparación de Filtro de 8' X 12', cambio de evolutivo y sustitución de tubería interior y refuerzos interiores. Ing. Jose M. Rivero Tel: 01 (636) 692 0929	23/05/2005	Minera Bismark, S.A. de C.V. Cd. Juarez Chih.	Minería
OT0705027	1) Arbol p/ filtro de discos de 8-10 X 12, fabricado con tubería de acero inoxidable y acero al carbono	23/09/2005	Grupo Acerero del Norte Cerro de Mercado	Minería

NO. DE SERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA EMBARQUE	CLIENTE LOCALIZACIÓN	APLICACIÓN Y/O COMENTARIOS
OT0905040	1) Reparacion mayor de Filtro de cachaza, cambio tubería, muñon, valvula, alineación, etc. Ing. Ignacio Rubio Tel: 01 (489)375 0060	21/10/2005	Ingenio El Higo El higo, Ver.	Alimenticia (azucar)
OT0805035	1) Reparacion y alineacion de Filtros de Cachaza Nivelacion, ajuste, etc. Ing. Jorge Carrasco Tel: 01 (278) 7322 200	4/00/2005	Ingenio Constancia, S.A. de C.V. Tezonapa, Ver.	Alimenticia (azucar)
OT0905043	1) Reparacion y mantenimiento de Filtros de Cachaza no. 1,2,3 y 4 Cambio de tinas, tolvas, marcos, etc. Ing. Andres Vazquez Tel: 01 (481) 381 4990	07/12/2005	Ingenio Plan de San Luis, S.A. de C.V. Cd. Valles, S.L.P.	Alimenticia (azucar)
OT1105069	1) Reparacion y reacondicionamiento de Filtro de Cachaza, cambio tubería, muñones, etc. Ing. Roberto Banda Tel: 01 (228) 816 2690	14/12/2006	Ingenio Mahuixtlan, S.A. de C.V. Mahuixtlan, Ver.	Alimenticia (azucar)
OT0106001	Reparacion y adaptación de filtro de banda a tipo raspador, instalación de perifericos y puesta en marcha. Ing. Francisco García. Tel: 01 (477) 710 1600	11/03/2006	Quimica Central, S.A. de C.V. San Fco. Del Rinco. Gto.	Quimica
OT0406034	Reparación de Filtro de prepaca, cambio de muñones, alojamiento de engranes, corona, etc. Ing. Jaime Valverde Tel: 5565 5999	01/07/2006	Enmex, S.A. de C.V. Tlalnepantla, Edo. de Méx.	Quimica
OT0606050	Reparacion de Filtro de Zinc, alineacion de trans. principal, colocacion de reductores y tiras divisorias Ing. Enrique Flores Tel: 01 (43) 39350192	12/07/2006	Industrial Minera México, S.A. de C.V. Unidad San Martin Sombrerete, Zacatecas	Mineria
OT0806067	Reparacion de Filtro de Cachaza, Instalacion de tubería secundaria y sistema anti-retorno. Ing. Manuel Narro Tel: 01 (964) 620 6051	07/09/2006	Grupo Porres Ingenio de Huixtla, S.A. de C.V. Huixtla, Chiapas	Alimenticia (azucar)

NO. DE SERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA EMBARQUE	CLIENTE LOCALIZACIÓN	APLICACIÓN Y/O COMENTARIOS
OT0807042	Reparacion de Filtro de Cachaza, Instalacion de tubería secundaria y sistema anti-retorno. Ing. Manuel Narro Tel: 01 (964) 620 6051	26/07/2007	Grupo Porres Ingenio de Huixtla, S.A. de C.V. Huixtla, Chiapas	Alimenticia (azucar)
OT0807050	Reparacion y reacondicionamiento de Filtro de Cachaza, cambio de 2 valvulas a 1 sola, cambio de tubería con sistema anti-retorno Ing. Humberto García Tel: 01 (734) 343 1215	09/10/2007	Fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata Zacatepec, Morelos	Alimenticia (azucar)
OT0807051	Reparacion y reacondicionamiento de Filtro de Cachaza, cambio de interior con sistema anti-retorno colocación de tiras divisorias y anillos Ing. Humberto García Tel: 01 (734) 343 1215	09/10/2007	Fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata Zacatepec, Morelos	Alimenticia (azucar)
OT0807049	Reparacion de Filtros de Cachaza nos: 2, 3 y 4 Recolocación de tubería interior y adaptacion de sistema anti-retorno. Colocacion de tubería secundaria Ing. Hector Vázquez Tel: 01 (284) 944 1180	19/11/2007	Nuevo San Francisco, S.A. de C.V.	Alimenticia (azucar)
OT0707033	Tambor de 6' de diam. X 6' de cara completo en A-36 con tubería de ac. Inox. t-304 1) Tambor de 6' de diam. X 10' de cara completo en A-36 con tubería de ac. Inox. t-304 José Lievanos Tel: 01(842) 4240087	15/11/2007	Minera Tayahua, S.A. de C.V. Mazapil, Zacatecas	Minería
OT 0807056	Reacondicionamiento de 3 Filtros de cachaza, cambio de tubería interior, cambio de 2 valvulas a 1, suministro e instalación de anillos finales y central Ing. Jorge Acosta Tel: 01(672) 727 2434	08/12/2007	Proazucar, S.A. de C.V. Novalato, Sinaloa	Alimenticia (azucar)
OT0908048	Tambor completo de 8' diam. X 10' de cara fabricado en acero inox. t-304 Ing. Eduardo Orozco Tel: 01(496) 918 2049	15/11/2008	Minera Real de Angeles, S.A. de C.V Noria de Angeles, Zacatecas	Minería

NO. DE SERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA EMBARQUE	CLIENTE LOCALIZACIÓN	APLICACIÓN Y/O COMENTARIOS
OT1208070	Tambor completo de 8' diam. X 10' de cara fabricado en acero inox. t-304 Ing. Eduardo Orozco Tel: 01(496) 918 2049	10/02/2009	Minera Real de Angeles, S.A. de C.V Noria de Angeles, Zacatecas	Minería
OT0309013	Reparacion de Filtros de cachaza, cambio tubería corrección tubería, inclinación, etc. de tubería secundaria. Ing. Martín Galicia Tel: 01(937) 373 2143	02/03/2009	Ingenio Pdte. Benito Juarez, S.A. de C.V. Cardenas, Tabasco	Alimenticia (azucar)
OT0309078	Reparación de Filtro de 12' diam. X 14' de cara, instalacion de anillos finales, corección de nivel de sumergencia de la tina. Ing. José Gpe. Montelongo Tel: 01(444)822 7471	13/04/2009	Mexichem Flour, S.A. de C.V. Zona Industrial, S.L.P.	Minería
OT0809050	Reparación mayor a Bomba Nash CL-3003 Ing. Carlos Palafox Tel: 01 (486) 8525030	19/10/2009	Industrial Minera México, S.A. de C.V Unidad Charcas, SL.P	Minería
OT0909060	Reparación Filtro de 14' X 36', tubería secundaria sistema de anti-retorno en tubería, etc Ing. Manuel Narro Tel: 01 (243) 431 0900	12/11/2009	Fideicomiso Ingenio Atencingo 80326 Atencingo, Puebla	Alimenticia (azucar)
OT1009064	Suministro e instalción de agitador completo, con transmisión para filtro de cachaza de 10' X 20' Ing. Sebastian Rodriguez Tel: 01 (846) 266 0967	12/06/2010	Fomento Azucarero del Golfo, S.A. de C.V. Panuco, Ver.	Alimenticia (azucar)
OT1209076	2) Ensamble de Espiral para Clasificador de sólidos de 48" X 22'-4", de triple paso en ac. al carbón A-36. Con Tina, Transmisión y Estopero inferior Ing. Omar Ambris, Tel. 01(753)532 0333	14/06/2010	Arcelor Mittal Servicios Minerometarlurgicos de Occidente, S.A. de C.V.	Siderurgica
OT0410015	1) Tambor completo de 6' diam. X 6' de cara fabricado en acero al carbón Ing. Jose Lievanos Tel: 01 (842) 417 3007	05/07/2010	Minera Tayahua, S.A.d e C.V. Domicilio Conocido s/n Mazapil, Zacatecas.	Minería

NO. DE SERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA EMBARQUE	CLIENTE LOCALIZACIÓN	APLICACIÓN Y/O COMENTARIOS
OT0809050	Reparación mayor a Bomba Nash CL-3003 Ing. Carlos Palafox Tel: 01 (486) 8525030	19/10/2009	Industrial Minera México, S.A. de C.V Unidad Charcas, S.L.P	Minería
OT0510017	Mecanismo para clarificador tipo puente de 12mts de Diam, incluye transmisión P-24	01/09/2010	Inorquim, S.A. de C.V. Tultitlan, Edo. Mex.	Química
OT0610028	Reparacion de Transmisión W48 con sistema de levante de 36". Ing. Enrique Guevara Tel: 5544 793762	20/10/2010	Codiefra, S.A. de C.V.	Minería
OT0810045	Reparación mayor de filtro de cachaza, cambio de tubería, instalación de cuchillas seccionadas. Ing. Alejandro Mendoza Tel: 01 (278) 7322 200	12/11/2010	Ingenio Constancia, S.A. de C.V. Tezonapa, Ver.	Alimenticia (azucar)
OT0810050	Reparación de filtro de cachaza de 10X20 instalación de anillos finales, sistema antiretorno. Ing. Francisco Jimenez Lara Tel: 01(831) 232 1406	01/12/210	Ingenio El Mante, S.A. de C.V. Mante, Tamps.	Alimenticia (azucar)
OT0810051	Mecanismo desnatador y caja de natas para espesador de 30' y 45' de diam. Lic. Francisco Carvajal Tel: 01 (496) 967 6000	15/01/2011	Grupo Frisco Minera Real de Angeles Unidad Asientos	Minería
OT0810054	Barril central de tubos para filtro de 9' de diam. X 10 discos, incluye discos de polipropileno, varillas, y abrazaderas de sujecion. Ing. Omar Ambris, Tel. 01(753)532 0333	18/011/2011	Arcelor Mittal Servicios Minerometarlurgicos de Occidente, S.A. de C.V.	Siderurgica
OT1210086	1) Tambor completo de 6' diam. X 6' de cara fabricado en acero al carbón Ing. Jose Lievanos Tel: 01 (842) 417 3007	18/12/2010	Minera Tayahua, S.A.d e C.V. Domicilio Conocido s/n Mazapil, Zacatecas.	Minería

NO. DE SERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA EMBARQUE	CLIENTE LOCALIZACIÓN	APLICACIÓN Y/O COMENTARIOS
OT0711050	Reparación mayor de filtro de cachaza, cambio de tubería. Ing. Jorge Carrasco Tel: 01 (278) 7322 200	21/10/2011	Ingenio Constancia, S.A. de C.V. Tezonapa, Ver.	Alimenticia (azucar)
OT0711055	1) Reparacion y reacondicionamiento de Filtro de Cachaza, cambio tubería, muñones, etc. Ing. Francisco Jimenez Lara Tel: 01(831) 232 1406	01/11/2011	Ingenio El Mante, S.A. de C.V. Mante, Tamps.	Alimenticia (azucar)
OT0811059	1) Fabricación y montaje de agitador completo con transmisión para filtro D.O. de 8 X 12 Ing. Roberto Lira, Tel. 01 (294) 945 0068	28/11/2011	Cia. Industrial Azucarera, S.A. de C.V. Calle Principal s/n 95850 Juan Diaz Covarrubias, Ver.	Alimenticia (azucar)
OT1011081	2) Transmisiones completas PE-30 para clarificador tipo columna de 19 mts. De diam. Ing. Agustin Galindo Tel: (55) 5682-4277	14/12/2011	Reacondicionamiento de Agua, S.A. de C.V. México, D.F.	Quimica
OT0112002	Tambor para Filtro Proequip de 6 X 6, completos con muñones y rejillas de drenado Ing. Rafael Medina Tel: 01 (628) 525 0099	10/02/2012	Minera San Fco. Del Oro, S.A. de C.V. Chihuahua, Chih.	Minería
OT0112003	Tambor para Filtro Proequip de 6 X 6, completos con muñones y rejillas de drenado Ing. Rafael Medina Tel: 01 (628) 525 0099	10/02/2012	Minera San Fco. Del Oro, S.A. de C.V. Chihuahua, Chih.	Minería
OT0312012	3) Tanques acondicionadores completos, con transm. con recubrimiento en hule natural las partes en contacto con el liquido. 14' X 14', 16' X 16' y 20' X 20' Ing. Luis Alberto Esparza Tel: 01(444)822 7471	02/06/2012	Mexichem Flour, S.A. de C.V. Zona Industrial, S.L.P.	Minería
OT0612017	1) Tambor completo de 8' X 16', fabricado en ac. inoxidable 304. Ing. Aaron Alvizar Tel: 01 (274) 748 0709	18/10/2012	Ingenio La Margarita, S.A. de C.V. Km. 69 FFCC Cordoba- Tierra Blanca 68422 Estación Vicente, Oaxaca.	Azúcar

NO. DE SERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA EMBARQUE	CLIENTE LOCALIZACIÓN	APLICACIÓN Y/O COMENTARIOS
OT0612029	Reacondicionamiento de filtro Eimco, cambio de 2 cabezales a 1, cambio de muñon y chumacera lado valvula y cambio de tubería interior. Tec. Edgar Pérez Cortés Tel: 01 (278) 736 0624	10/12/2012	Ingenio El Refugio, S.A. de C.V. Cosoalapa, Oaxaca.	Alimenticia (azucar)
OT0612030	Reingeniería en Filtro Bass de 14' X 36', diseño de tubería interior anti-retorno. Ing. Miguel Angel Alcocer Tel: 01 (278) 736 3233	25/10/2012	Ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V. Motozorongo Tezonapa, Veracruz	Alimenticia (azucar)
OT0712039	Re-diseño de tubería interior de 5 Filtros de 8' y 10' de diametro, suministro de recibidores, condensadores y valvulas reguladoras para re-diseño en estación de filtrado. Ing. José T. Barbosa Cuevas Tel: 01 (358) 416 0722	28/10/2012	Ingenio Tamazula, S.A. de C.V. Tamazula, Jalisco	Alimenticia (azucar)
OT0213013	Servicio de suministro y montaje de cuchillas, limpieza y vestido de 4 Filtros de cachaza de 10' X 16' Ing. Martín Galicia Tel: 01 (937) 373 2143	15/02/2013	Ingenio Benito Juarez, S.A. de C.V. Cardenas Tabasco, México.	Alimenticia (azucar)
OT0713040	1) Reparacion y reacondicionamiento de Filtro de Cachaza, cambio tubería, muñones, etc. De 8' X 16' Ing. Marco Vinicio Patron Tel: 01 (228) 816 2690	25/09/2013	Ingenio Mahuixtlan, S.A. de C.V. Mahuixtlan, Ver.	Alimenticia (azucar)
OT0813043	1) Tambor completo de 8' X 16', fabricado en acero inoxidable 304. Ing. Alfredo Lara Tel: 01 (992) 675 2086	02/12/2013	Cia. Azucarera La Fe, S.A. de C.V. Pujiltic, Chiapas	Alimenticia (azucar)
OT0913050	1) Reacondimientto de Filtro Stock-Dale de 10' X 20', cambio de tubería interior con sistema anti-retorno. Ing. Basilio Bocaranda Rocha Tel: 01 (271) 875 9100	30/10/2013	Fideicomiso Ingenio San Miguelito 80334 Cordoba, Ver.	Alimenticia (azucar)
OT0913057	Servicio de fabricación y montaje de 2 mecanismos de descarga limpieza y puesta a punto de Filtros para filtros D.O. de 10' X 20'. Ing. Claudio Caballero Pérez Tel: 01 (287) 875 9112	04/12/2013	Ingenio Aldolfo López Mateos, S.A. de C.V. Tuxtepec, Oaxaca.	Alimenticia (azucar)

NO. DE SERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA EMBARQUE	CLIENTE LOCALIZACIÓN	APLICACIÓN Y/O COMENTARIOS
OT0314011	Fabricación de Tina, Agitador y Mecanismo de descarga para Filtro de 8' X 16'. Ing. Alfredo Lara Tel: 01 (992) 675 2086	14/05/2014	Cia. Azucarera La Fe, S.A. de C.V. Pujilic, Chiapas	Alimenticia (azucar)
OT0314013	Re-diseño de tubería interior con sistema anti-retorno de filtro de 10' X 20' D.O. Ing. Mateo Ramos Cupido Tel: 01 (937) 373 4080	21/11/2014	Ingenio Santa Rosalía de la Chontalpa, S.A Cárdenas, Tabasco	Alimenticia (azucar)
OT0814035	Suministro e instalación de tubería secundaria y modificación para sistema anti-retorno y mecanismos para filtros de 10' X 20' D.O. Ing. Ma. de los Ángeles Pale Tel: 01 (983) 878 0106	14/10/2014	Ingenio San Rafael de Pucte, S.A. de C.V. Othón P. Blanco, Quintana Roo	Alimenticia (azucar)
OT1114060	Fabricación de Tina para Filtro D.O. de 6' X 6' fabricada en acero inoxidable 304. Ing. Francisco López Tel: 01 (842) 424 2800	10/02/2015	Minera Tayahua, S.A. de C.V. Mazapil, Zacatecas	Minería